耳よりウンチク学

フレアナットを締過ぎてしまうと・・・

- ①フレアナットが割れる。
- ②銅管のフレア部分がつぶれて亀裂が入ってしまう。
- ③ユニオンのシール面がへこみ密着が悪くなる。 といった理由により、冷媒ガスが漏れてしまう恐れ があります。締付後は必ず漏れ検査をして下さい。 時間が経ってから上記のような状態が発生する こともあるので、締め過ぎには注意が必要です。



